

الثيودولايت Theodolite

مقدمة

ان من اهم الاسس التي يعتمد عليها علم المساحة هو قياس الزوايا و الاتجاهات، وجهاز الثيودولايت يعتبر أدق الأجهزة المستعملة في قياس الزوايا ، سواء الزوايا الأفقية أو الزوايا الرأسية ولذلك فإنه يستعمل في كافة العمليات المساحية التي تحتاج الى دقة كبيرة في الارصاد مثل الارصاد الفلكية والشبكات المثبتة كما يستعمل في قياس زوايا المضلع وأعمال التخطيط والتوجيه الدقيقة .

وقد تطورت أجهزة الثيودولايت في السنوات الأخيرة تطورا سريعا فبعد أن كان الثيودولايت ذو الورنية ثم الثيودولايت ذو الميكرومتر ثم الثيودولايت الضوئي ، أصبح الآن الثيودولايت الالكتروني (الرقمي) و ثيودولايت الليزر، وأمكن جهاز الثيودولايت من قياس الزوايا الأفقية والرأسية وكذلك المسافات الكترونيا.

جهاز الثيودولايت :

يتكون جهاز الثيودولايت عموما من جزأين رئيسيين هما :

الجزء العلوي ويسمى الاليداد الذي يحمل المحور الأفقي والدائرة الرأسية والمنظار .

الجزء السفلي ويشمل القاعدة وهو الجزء الثابت بالجهاز ويحتوي على ثلاث مسامير تسوية محصورة بين قرصين دائريين .

❖ وبين الجزأين العلوي والسفلي توجد الدائرة الأفقية .

والثلاثة أجزاء (العلوي والسفلي والدائرة الأفقية) أحرار في الحركة حول المحور الراسي ويتصلون مع بعضهم البعض بواسطة نوعين من مسامير الحركة وهي :

- مسامير حركة تربط الجزء العلوي بالدائرة الأفقية أحدهم للحركة السريعة و الآخر للحركة البطيئة .
- مسامير حركة تربط الدائرة الأفقية بالجزء السفلي أحدهم للحركة السريعة والآخر للحركة البطيئة .

أولا : الأليداد Alidade

هو الجزء العلوي من الجهاز الذي يدور حول المحور الراسي و يشتمل على :

- منظار (Telescope) و ميكروميتر (Micrometer) لقراءة الدائرتين (الأفقية و العمودية) و هما مركبان على المحور الأفقي الواصل بين أعلى قائمي الأليداد الرأسيين.
- ميزان تسوية طولي لضبط أفقية الجهاز، أي لجعل المحور الراسي للجهاز رأسياً تماماً.
- الدائرة الرأسية و هي مركبة بمكان خاص في القائم الراسي الأيسر، و هو مزود بمرآة لأدخال الضوء المنعكس منها الى الدائرة الرأسية، و كذلك مسمار للأستدلال (الأبتداء) الأوتوماتيكي يمكن أضاءة الدائرة الرأسية عند العمل في الأماكن المظلمة كما في الدائرة الأفقية.


- مسمار لتطبيق الميكرومتر و كذلك مسمار لأختيار الدائرة المطلوب قراءتها (أفقية أم عمودية).
- مسماران للحركة الأفقية السريعة و البطيئة و مسماران للحركة الرأسية السريعة و البطيئة.
- ذراع حمل الجهاز متصل بالقائمين الرأسيين من الأعلى.

المنظار (Telescope) :

هو عبارة عن منظار مساحي يدور حول محور أفقي يصل بين القائمين الرأسيين، و يتكون المنظار من :

أ . عدسة شبيئية مجمعة تعطي للهدف المرصود صورة حقيقية معتدلة أو مقلوبة مصغرة ، وتتكون عادة من مجموعة من العدسات المتقاربة وذلك لتفادي بعض الأخطاء المصاحبة للعدسة الواحدة ، وتغطي العدسة الشبيئية بمادة خاصة لحمايتها من الأتربة وتقلل من نسبة عكسها للضوء .

ب . حامل الشعرات : وهو عبارة عن قرص صغير من الزجاج الشفاف ويثبت عليه خطين متعامدين ومتناهيين في الدقة ، ويتم تثبيتها على القرص الزجاجي إما بالحفر أو بواسطة التصوير .



اشكال مختلفة من حامل الشعرات

وحامل الشعرات له أهمية كبيرة في المنظار المساحي لأنه يحدد خط النظر الذي نستعمله في التوجيه واستقبال صورة الهدف المرصود . وتختلف أشكال الخطوط المبيئة على القرص الزجاجي حسب الغرض من استعمال المنظار . ونقطة تقاطع الشعرات هي النقطة التي في منتصف القرص والناجئة من تقاطع الشعرتين الأفقية والرأسية .

ج . العدسة العينية : وتتكون من عدسة مركبة لتفادي بعض أخطاء العدسات المفردة وعادة تكون ذو قطر صغير يتناسب مع فتحة حدقة العين ، وتوضع العدسة العينية من حامل الشعرات على مسافة أقل من بعدها البؤري لتتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة .



د . عدسة التطبيق : وهي عدسة مفرقة داخل المنظار بين العدسة الشبيئية وحامل الشعرات وتتصل هذه العدسة بمسمار التطبيق لتحريكها حتى نحصل على البعد البؤري المكافئ لتطبيق صورة الهدف المرصود على مستوي حامل الشعرات.

ثانياً : الدائرة الأفقية

تصنع الدائرة الأفقية من الزجاج ويتم عمل تقسيم دقيق جداً لها ومتقارب على المادة الزجاجية ويمكن القياس عليها بدقة ولذا فأقطار الدوائر الأفقية قد لا تزيد عن عشرة سنتيمترات ، وفي الإمكان قراءة جزء من عشره من الثانية عليها .

ثالثا : القاعدة Base or Tribrach

هو الجزء الثابت بالجهاز، وهو عبارة عن ثلاث مسامير للتسوية محصورة بين قرصين دائريين ، القرص العلوي لتثبيت الاليداد والقرص السفلي فهو لتثبيت الجهاز على الحامل. و تحتوي على منظار للتسامت الضوئي (تسامت الجهاز فوق النقطة المحتلة)، و كذلك تحتوي على ميزان تسوية دائري لضبط أفقية الجهاز بشكل تقريبي.



أنواع أجهزة الثيودولايت:

أولاً- التصنيف حسب طريقة رصد القراءة على الدائرة الأفقية و الرأسية

- الثيودولايت ذو الورنية، و قد قل أستعماله حالياً.
- الثيودولايت العادي (الحديث أو البصري) و هو مزود بميكرومتر لقراءة الدائرة الأفقية و الرأسية.
- الثيودولايت الرقمي، حيث تظهر القراءة مباشرة على شاشة الجهاز.

ثانياً- التصنيف حسب الدقة

- أجهزة ثيودولايت ذات دقة عالية، تستخدم في الأرصاد الفلكية و في رصد زوايا شبكات المثلثات من الدرجة الأولى و الثانية.
- أجهزة ثيودولايت دقيقة، تستخدم في رصد زوايا شبكات المثلثات من الدرجة الثالثة و الرابعة.
- أجهزة ثيودولايت متوسطة و عادية الدقة، و تستخدم في أعمال المضلعات و في التطبيقات الهندسية المختلفة.

ثالثاً- التصنيف حسب المحور الرأسي

- الثيودولايت الذي يحتوي على مفتاحين للحركة الأفقية (يمكن تصفير القراءة)، و يسمى ثيودولايت تكرار.
- الثيودولايت الذي يمتلك حركة أفقية واحدة (لا يمكن تصفير القراءة)، و يسمى ثيودولايت إتجاه.

قراءة الزاوية في جهاز الثيودولايت:


تقسم اقراص الدائرة الافقية و العمودية بصورة منتظمة بالنظام الستيني أو النظام المؤي، و حسب نوع جهاز الثيودولايت.

خطوات قراءة الزاوية في حالة النظام المؤي 400^g


أ- التوجيه الدقيق على الهدف.

ب- النظر في عينية منظار القراءة، حيث خطوط التقسيم في الشباك العلوي لن تكون متطابقة (شكل a).

ت- ندير مسمار الميكرومتر حتى تتطابق خطوط التقسيم تماماً (شكل b)، بعد ذلك نأخذ القراءة من الاعلى الى الاسفل.



b



a

رقم الكرادات الصحيحة = 105^g

عشرات السنتي جراد = $80^c = 0.8^g$

قراءة الميكرومتر = $224^{cc} = 0.0224^g$


القراءة الكلية = $105^g 82^c 24^{cc} = 105.8224^g$

خطوات قراءة الزاوية في حالة النظام الستيني 360°

أ- التوجيه الدقيق على الهدف.

ب- النظر في عينية منظار القراءة، حيث خطوط التقسيم في الشباك العلوي لن تكون متطابقة (شكل a).

ت- ندير مسمار الميكروميتر حتى تتطابق خطوط التقسيم تماماً (شكل b)، بعد ذلك نأخذ القراءة من الأعلى إلى الأسفل.




رقم الدرجات الصحيحة = 94°

عشرات الدقائق = $10'$

قراءة الميكروميتر = $2' 44''$

القراءة الكلية = $94^\circ 12' 44''$




جهاز قياس الزوايا نوع Wild T16

أقل قراءة ممكنة له $1'$

قراءة الزاوية العمودية = $96^\circ 06.5'$

قراءة الزاوية الأفقية = $235^\circ 56.4'$



جهاز قياس الزوايا نوع Wild T3

أقل قراءة ممكنة له $0.2''$

يستخدم للأعمال المساحية الدقيقة

مجالات استخدام جهاز الثيودوللايت:

يستخدم جهاز الثيودوللايت في الكثير من التطبيقات المساحية و الهندسية على اختلاف اغراضها و منها

- يستخدم في اعمال الارصاد الفلكية.
- يستخدم في عمل التسوية المثلثية (الجيوديسية).
- يستخدم في ارصاد الشبكات المثلثية بدرجاتها المختلفة.
- يستخدم في رفع و توقيع المنحنيات.
- يستخدم في توقيع محاور الطرق و انابيب المياه و الصرف الصحي.
- يستخدم في تخطيط المنشآت الهندسية المختلفة.

أحمد علي / التقني - الحسيني

شروط ضبط الثيودولايت :

يعتبر ضبط الأجهزة من الأمور ذات الأهمية القصوى للراصد الذي لا بد وان يكون قادراً على اختبار الجهاز الذي يعمل عليه، حتى لا يقوم بعمل وجهازه به عيب أو خطأ يؤدي إلي نتائج خاطئه . وتنقسم شروط ضبط الثيودولايت إلي قسمين رئيسيين هما :

أولاً: شروط الضبط المؤقت

وهي شروط تجري كلما اعد الجهاز للرصد والقياس سواء كانت زوايا أفقية أو راسية وتنتهي هذه الشروط برفع الجهاز من مكان الرصد ، ويمكن تلخيص خطواتها علي النحو الآتي :

❖ التسامت (المركزية) centering

و يقصد به وضع الجهاز و بشكل تام على النقطة المطلوبة، و هذه النقطة عادة في أعمال المسح الأفقي هي رأس الزاوية الأفقية المطلوب قياسها أو تسقيط الهدف منها. و تتم عملية مركزة الجهاز كما يلي:

1. نضع الجهاز فوق الحامل قريبا من مركز الوتد مع فرد الأرجل بحيث يكون ارتفاع الجهاز مناسب .
2. نحرك أثنان من أرجل الحامل إلى الداخل أو الخارج في حركة قطرية بالنسبة للوتد حتى يصبح الجهاز أفقيا فوق النقطة.

✓ هنالك عدة طرق لاجراء عملية التسامت و حسب نوع الجهاز منها: التسامت باستخدام خيط و ثقل الشاقول، التسامت باستخدام قضيب التسامت، التسامت باستخدام نظام التسامت الضوئي.

❖ أفقية الجهاز Balancing

يتم موازنة الجهاز وجعله موازياً للمستوي الأفقي من خلال رفع او خفض الأرجل(من خلال المسامير الخاصة بها) حتى يتم جعل الفقاعة الدائرية في المنتصف و بالتالي يتم موازنة مجموعة القاعدة، وهي المرحلة الاولى للموازنة. و المرحلة الثانية تتم بجعل ميزان التسوية الطولي (الفقاعة الانبوبية) الخاص بالدائرة الأفقية موازياً لأي مساميرين من مسامير التسوية الثلاثة ، ونحرك هذين المساميرين معا إما للداخل أو الخارج حتى تثبت في منتصف مجراها ، ثم نجعل ميزان التسوية عموديا على وضعه الأول (90°) ، ونحرك المسامير الثالث حتى تصبح الفقاعة في منتصف مجراها ونكرر العملية حتى تستقر الفقاعة في منتصف مجراها.

❖ التطبيق أو إزالة البرالاكس (focusing)

نوجه المنظار نحو هدف فاتح اللون أو إلى ورقة بيضاء ونحرك العينية حتى يظهر حامل الشعرات بوضوح وفي هذه الحالة نجد صورة حامل الشعرات تقع على قاع العين ، نطبق صورة الهدف المتكونة من الشبيئية على حامل الشعرات بواسطة مسمار التطبيق .

ثانياً: شروط الضبط الدائم للثيودولايت

للثيودولايت أربعة محاور رئيسية إما متوازية أو متعامدة مع بعضها البعض وهي التي بنى عليها الثيودولايت نظريته . ولكي يكون الثيودولايت في حاله مضبوطة وسليمة، يجب أن يحقق الثيودولايت الأوضاع التالية:

1- (LL \perp VV) يجب تعامد المحور الراسي (وهو محور خيط الشاقول المعلق في قاعدة الثيودولايت) مع المحور الأفقي لميزان التسوية الطولي الموجود بين الحاملين الراسيين للأليداد.

بعد نصب الجهاز في ارض صلبه و تعديله افقيا باتجاهين و توسط فقاعة التسوية بالضبط، يدار الجهاز حول محوره الراسي 180° فيكون في هذه الحالة قد عكس اتجاه فقاعة التسوية من طرف الى اخر. يلاحظ موقع الفقاعة، فان وجدت في موقعها الاول وسط التقاسيم دل ذلك على ان الشرط متوفر (LL \perp VV)، و الا فتكون الفقاعة قد انحرفت مسافة معينة في اي جهة عن موضعها الاول، و لارجاعها الى موضعها الاول وسط التقاسيم ، ترجع نصف هذه المسافة بواسطة البراغي المثبتة لاحد طرفي الانبوبة في الحافة الافقية، و نصفها الاخر بواسطة مسامير التسوية، و تكرر العملية الى ان تثبت الفقاعة في الوسط عند دوران الجهاز في جميع الاتجاهات.

2- (HH \perp VV) يجب تعامد محور دوران المنظار الأفقي مع المحور الراسي .

يثبت الجهاز فوق نقطة معينة و يضبط أفقياً، نرصد نقطة مثل نقطة A على قمة بناية و بعد غلق الحركة الافقية يخفض التلسكوب الى الاسفل و تعين نقطة B على الارض، يعكس وضع المحور الافقي و يدار الجهاز حول محورة الراسي 180° ، و كذلك يدار التلسكوب حول محورة الافقي 180° . يوجه التلسكوب باتجاه النقطة A و بعد رصدها يقفل مسمار الحركة الافقية، ثم يخفض التلسكوب مره اخرى حتى يواجه النقطة السفلى B، فاذا رصدت على استقامة الشعرة الراسية بالضبط ، فان هذا الشرط يكون متوافر في المحورين.

3- (ZZ \perp HH) يجب تعامد خط النظر (محور خط الانطباق الخاص بالمنظار) مع المحور الأفقي.

4- (AA // ZZ) يجب أن يكون المحور الأفقي لصفرة الدائرة الراسية موازيا لمحور خط النظر عندما يكون أفقياً.

العيوب التي لا يمكن ضبطها وتصحيحها :

تنشأ غالبا من الصناعة ولا يتيسر تصحيحها إلا في المصنع ومن هذه العيوب :

عدم ثبات أجزاء الثيودولايت عند اجراء الحركة، أي عدم مرونتها .

عدم دوران الجهاز حركة دائرية تماما بسبب عدم انتظام استدارة قطاع المحور الراسي .

عدم تساوي التدرج على الدائرة الأفقية والراسية .

اوضاع الرصد بجهاز الثيودولايت:

عند اخذ الارصاد بجهاز الثيودولايت (قياس زوايا افقية و راسية)، يكون الجهاز في احد الوضعين: المتيامن او المتياسر.

الوضع المتياسر Face Left : و هو عندما تكون الدائرة الراسية للجهاز يسار الراصد (يسار عينية منظار الجهاز). يسمى ايضا الوضع المباشر Direct

✓ لاخذ الارصاد في هذا الوضع ندير الاليداد باتجاه عقارب الساعة لرصد الاهداف المطلوبة.


الوضع المتيامن Face Right : و هو عندما تكون الدائرة الراسية للجهاز يمين الراصد (يمين عينية منظار الجهاز). يسمى ايضا الوضع المقوب Inverted, Reverse

✓ لاخذ الارصاد في هذا الوضع ندير الاليداد بعكس اتجاه عقارب الساعة لرصد الاهداف المطلوبة.

طرق قياس الزوايا الأفقية: Horizontal angles measurement

اولاً - طريقة الزوايا المنفردة Single Angle

تعد طريقة الزوايا الفردية اسرع و اسهل طرق الرصد بجهاز الثيودولايت، و هي تعتمد على قياس كل زاوية منفردة من خلال الوضعين المتيامن و المتياسر للجهاز، ثم يتم حساب متوسط كلا الوضعين لحساب قيمة الاتجاه لكل نقطة مرصودة، ثم نحسب قيمة الزاوية عن طريق ايجاد الفرق بين الاتجاهين.



مثال: احسب قيمة الزاوية ABC بطريقة الزاوية المنفردة .

الحل:

- يتم نصب جهاز الثيودولايت فوق النقطة B، ثم تجرى عملية التسامت و ضبط افقية الجهاز، توضع شواخص على النقاط A, C و التي سيتم الرصد عليها.
- يوجه الجهاز باتجاه نقطة A ثم تسجل قراءة الدائرة الافقية و هو في الوضع المتياسر.
- ثم يوجه الجهاز باتجاه نقطة C (باتجاه عقرب الساعة) ثم تسجل قراءة الدائرة الافقية و هو في الوضع المتياسر.
- يدور تلسكوب الجهاز 180° ، يدور الجهاز حول محوره الراسي 180° باتجاه عقرب الساعة (الوضع المتيامن للجهاز). يوجه الجهاز باتجاه نقطة C و تسجل قراءة الدائرة الافقية.
- ثم يوجه الجهاز باتجاه نقطة A (عكس اتجاه عقرب الساعة) و تسجل قراءة الدائرة الافقية.

| Instrument at | Sight to | Reading F.L | | | Reading F.R | | | Mean Angle |
|---------------|----------|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|
| | | ° | ' | " | ° | ' | " | |
| B | A | 272 | 11 | 10 | 92 | 11 | 04 | 66° 27' 48" |
| | C | 338 | 39 | 00 | 158 | 38 | 50 | |

- تحسب الزاوية كما يلي

$$\text{Mean Angle} = [\text{F.L (C)} - \text{F.L (A)}] + [\text{F.R (C)} - \text{F.R (A)}] / 2$$

ثانياً - طريقة التكرار Repetition Method


تستخدم هذه الطريقة عند استخدام الاجهزة التي تحتوي على مفتاحين للحركة الافقية، الاعلى المرتبط بالدائرة الافقية و الاسفل الذي يعمل على تثبيت القراءة عند تحريك الجهاز، و يسمى الجهاز في هذه الحالة (ثيودولايت تكرر). تستخدم هذه الطريقة لزيادة الدقة، حيث يتم من خلال هذه الطريقة قياس نفس الزاوية مرات عديدة ثم يؤخذ المعدل.

مثال: المطلوب قياس قيمة الزاوية الافقية ABC باستخدام طريقة التكرار.

الحل:

يتم نصب جهاز الثيودوليت فوق النقطة B، ثم تجرى عملية التسامت و ضبط افقية الجهاز، توضع شواخص على النقاط A, C و التي سيتم الرصد عليها.

- يدار الجهاز بعد فتح برغي الحركة الافقية العلوي و غلق برغي الحركة الافقية السفلي، و بعد التقرب من قراءة الصفر، يقفل برغي الحركة الافقية العلوي و تثبت قراءة الصفر بصورة مضبوطة، بواسطة برغي الحركة الافقية البطيئة.
- يفتح برغي الحركة الافقية الاسفل ثم يتم التوجيه الى النقطة A ، يغلق برغي الحركة الافقية الاسفل و يفتح برغي الحركة الافقية العلوي و يدار الجهاز نحو النقطة C ، تسجل القراءة.
- ثم يغلق البرغي العلوي حيث تبقى القراءة نفسها عند فتح البرغي الاسفل و التوجيه الى نقطة A، يغلق برغي الحركة الافقية الاسفل و يفتح برغي الحركة الافقية العلوي و يدار الجهاز نحو النقطة C، تسجل القراءة تكرر العملية عدة مرات للحصول على قيمة الزاوية و حسب الدقة المطلوبة.



| Instrument at | Sight to | Repetition no. | Reading F.L | | | Angle | Mean Angle |
|---------------|----------|----------------|-------------|----|----|-------------|-------------|
| | | | ° | ' | " | | |
| O | P | 1st | 00 | 00 | 00 | 61° 42' 40" | 61° 42' 47" |
| | Q | | 61 | 42 | 40 | | |
| | P | 2nd | 61 | 42 | 40 | 61° 42' 40" | |
| | Q | | 123 | 25 | 20 | | |
| | P | 3rd | 123 | 25 | 20 | 61° 43' 00" | |
| | Q | | 185 | 08 | 20 | | |

$$\text{Angle} = \text{F.L (C)}_{1,2,3} - \text{F.L (A)}_{1,2,3}$$

حيث ان الزاوية بين A, C تحسب كما يلي

$$\text{Mean Angle} = (\text{Angle}_1 + \text{Angle}_2 + \text{Angle}_3) / 3$$

معدل الزاوية يحسب كما يلي

✓ يمكن قياس الزاوية بالوضع المتزامن للجهاز لزيادة الدقة، كما يمكن قياسها بعدة أطقم (Sets) و يؤخذ المعدل.


$$\text{Mean Angle} = [\text{Angle}_{(\text{set } 1)} + \text{Angle}_{(\text{set } 2)}] / 2$$

ثالثاً - طريقة الاتجاهات Reiteration (Direction) Method

تعتبر هذه الطريقة اسرع من طريقة التكرار من الناحية العملية و الحسابية، و تفضل هذه الطريقة اذا كان عدد الزوايا عند نقطة الرصد كبيراً. و لكن هذه الطريقة اقل دقة من طريقة التكرار و ذلك لان اي خطأ في احدى الزوايا سوف يؤثر على الزوايا التالية لها، و بدأ تتراكم الاخطاء و يكون من الصعب تصحيحها الا بطرق معقدة، و في هذه الطريقة تعتبر جميع الاشعة مرتبطة ببعضها كمجموعة واحدة و يفرض لها خطأ اساسياً يبدأ منه الرصد. و تسمى بطريقة قفل الافق.


مثال: المطلوب قياس الزوايا الافقية بين الاهداف A, B, C, D من النقطة M.

- نثبت جهاز التيودولايت فوق النقطة M، و نجري عمليتي التسامت و ضبط الافقية.
- نضع شواخص رأسية تماما فوق النقط التي سيتم الرصد عليها A, B, C, D.
- نجعل قراءة الدائرة الافقية "00° 00' 30".
- نوجه الجهاز نحو الهدف الاول A، و هو في الوضع المباشر (متياسر) و نتخلص من البارالاكس.
- ندير المنظار باتجاه عقرب الساعة لرصد النقطة B (التوجيه الدقيق على الهدف، التطبيق)، و لتكن قراءة الدائرة الافقية "40° 22' 10" و تسجل في الجدول مقابل الهدف المرصود B.
- ندير المنظار نحو الاهداف (A, D, and C)، على الترتيب و تتم العمليات السابقة (التوجيه الدقيق على الهدف، التطبيق، قراءة الدائرة الافقية)، و تسجل القراءات في الجدول.
- بعد قفل الافق على النقطة A في الوضع المتياسر، ندير المنظار حول محوره الافقي 180°، ثم ندير الجهاز (الاليداد) باتجاه عقرب الساعة 180°، فيصبح الجهاز بوضع متزامن و يوجه الى النقطة A.
- تسجل قراءة الدائرة الافقية عند النقطة A (و التي من المفروض ان تكون نفس القراءة بالوجه المتياسر للنقطة مضافاً لها 180°).
- ندير الجهاز عكس عقرب الساعة لرصد النقاط (A, B, C, and D)، على الترتيب و تسجل القراءات في الجدول. (من الاسفل الى الاعلى).



| Instrument | Sight | Reading F.L | Reading F.R | Angle | Mean Angle |
|------------|-------|-------------|-------------|-------|------------|
|------------|-------|-------------|-------------|-------|------------|

مفاتيح التشغيل: Operating keys



| Key | Function | |
|-------|---|--|
| O | Power switch | مفتاح التشغيل و الاطفاء |
| R/L | Selection of horizontal angle right / left measurement | مفتاح تحديد نمط قياس الزوايا الافقية - يمين / يسار |
| V/% | Vertical angle display | مفتاح عرض الزوايا الرأسية |
| HOLD | Holding the horizontal angle | مفتاح تثبيت قراءة الزاوية الافقية |
| 0 SET | Horizontal angle 0 set | مفتاح تصفير الزاوية الافقية |
| FUNC | Upper function selection | مفتاح تفعيل المهام الاخرى (الاعلى) للمفاتيح |
| REP | Repetition angle measurement | مفتاح قياس الزاوية الافقية - تكرر |
| O | Illumination of display ON/OFF | اضاءة الشاشة |
| ▶ ◀ ▼ | Moving the blinking digit to the Right/Left - Increment | مفاتيح تحريك المؤشر يمين/يسار - زيادة الارقام |

التضليع Traversing

يعرف التضليع بأنه كافة اعمال المساحة الحقلية و الحسابية اللازمة لحساب المواقع الافقية للنقاط التي تمثل نقاط السيطرة الافقية **control points** ضمن المساحات الصغيرة نسبيا قياسا بالمساحات التي تغطيها شبكات التثليث. و عمليا تشمل اعمال التضليع بشكل عام قياس الزوايا بين الاضلاع (بواسطة الاجهزة المستعملة لقياس الزوايا)، و قياس المسافات بين النقاط.


استخدامات عملية التضليع:

- 1- المسح الكادسترائي، حيث يتم تعيين مواقع اركان و حدود القطع الموجوده فعلا او توقيع اركان و حدود القطع المنوي افرازها او تقسيمها، و خاصة داخل المدن حيث تكثر العوارض و العوائق للرؤية و القياس و التي تمنع لحد ما اقامة شبكات تثليث رئيسيه، كما يمكن الحصول على مساحات تلك القطع بدقة.
- 2- المسح الطبوغرافي، حيث يتم توقيع الظواهر الطبيعية و الاصطناعية من المواقع الافقية المثبتة مسبقا، و عمل الخرائط اللازمة.
- 3- المسح الانشائي، حيث يتم عمل شبكات السيطرة الافقية على امتداد الطرق و السكك و مشاريع الري و المواصلات لغرض جمع المعلومات عن الخط المركزي و توقيعه حقليا، و ما يتصل به من حساب الكميات الترابية و تصميم المنحنيات الافقية و تسقيطها، خاصة بعد استخدام الاجهزة الالكترونية في التوقيع و الانشاء على نطاق واسع في السنين الاخيرة، و الحاجة الى نقاط سيطرة افقية على امتداد الخط المركزي و ادخال مواقعها عند اجراء الحسابات من قبل الجهاز الالكتروني لغرض تحديد الاتجاهات و الاطوال اللازمة للتسقيط.
- 4- المسح التصويري، حيث يستفاد من نقاط السيطرة الافقية الارضية لغرض تقويم الصور الجوية و عمل الخرائط اللازمة منها بدقة عالية.

أنواع المضلعات Traverse Types


اولا - المضلع المغلق Closed loop traverse

و هو المضلع الذي يبدأ بنقطة معلومة الموقع الافقي، و ينتهي بنفس النقطة. و كذلك تقاس فيه الزوايا الداخلية بين اضلاعه، كما تقاس المسافات بين نقاطه. و لغرض حساب الاتجاهات لكافة اضلاعه و يجب معرفة اتجاه احد اضلاعه.




ثانيا - المضلع المفتوح Open travers

و هو المضلع الذي يبدأ بنقطة معلومة الموقع الافقي (او مفروضة الموقع الافقي) و يمتد و ينتهي بنقطة غير معلومة الموقع الافقي، اضافة الى اتجاه معلوم لاحد اضلاعه، و تقاس فيه الزوايا اليمينية بين اضلاعه، و كذلك المسافات الافقية بين نقاطه. و عادة تنفذ هذه المضلعات في اعمال المساحة غير الدقيقة لعدم امكانية التدقيق و التصحيح لقيم زواياه المقيسه و لقيم المركبات الافقية و الراسيه المحسوبه لحساب احداثيات نقاطه.



ثالثا - المضلع الرابط المغلق Link traverse

و هو المضلع الذي يبدأ بنقطة معلومة الموقع الافقي و ينتهي بنقطة اخرى معلومة الموقع الافقي ايضا، و كذلك يكون اتجاه الضلع الاول و اتجاه الضلع الاخير معلومين. و تقاس فيه الزوايا اليمينية بين اضلاعه و كذلك المسافات الافقيه بين نقاطه.



حسابات التضلعي Traverse computations

1- حسابات المضلع المغلق Closed traverse computations

بعد اكمال الجانب العملي المتعلق بقياس المسافات الافقية بين نقاط المضلع و الزوايا الداخلية بين اضلاعه، تبدأ عملية الحسابات الخاصة بالمضلع، و هي على النحو التالي:

اولاً - تصحيح الزوايا الداخليه المقيسه

يتم تصحيح الزوايا الداخليه المقيسه من خلال مقارنة مجموعها مع المجموع النظري للزوايا الداخليه للمضلع.

$$\sum_{\text{theo.}} = (n-2) * 180^\circ$$

خطأ القفل الزاوي : هو الفرق بين المجموع النظري للزوايا الداخليه لمضلع مغلق و مجموع الزوايا الداخليه المقيسه. تختلف مستويات الدقة لمضلعات التيودولايت والمواصفات المطلوبة لانجاز تلك الدقة حسب نوعية العمل الهندسي، الجدول ادناه يوضح مستويات الدقة لمضلع التيودولايت.

$$\text{خطأ القفل الزاوي} = \sum_{\text{theo}} - \sum_{\text{Meas.}}$$

| درجة رابعة | درجة ثالثة | درجة ثانية | درجة أولى | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| $\pm 60\sqrt{n}$ | $\pm 30\sqrt{n}$ | $\pm 10\sqrt{n}$ | $\pm 2\sqrt{n}$ | خطأ القفل الزاوي المسموح به بالثانية (") |
| 2 | 4 | 8 | 16 | عدد اطقم القراءة |

ثانياً - حساب الاتجاهات الدائرية الكاملة لكافة اضلاع المضلع المغلق من خلال اتجاه احد الاضلاع (المعلوم مسبقاً)، و الزوايا الداخليه المصححه عن طريق قاعدة جمع الزوايا الداخليه (فقره اولاً).

ثالثاً - حساب المركبات الافقيه و الراسيه للاضلاع

يتم حساب المركبات الافقيه و الراسيه لكافة اضلاع المضلع المغلق من خلال اتجاهات اضلاعه المحسوبه (فقره ثانياً)، و المسافات الافقيه بين نقاط المضلع و كما يلي :


$$\Delta x = d_{AB} * \sin AZ_{AB} \quad , \quad \Delta y = d_{AB} * \cosin AZ_{AB}$$

Δx : Departure of AB المركبه الافقيه للضلع

Δy : Latitude of AB المركبه الراسيه للضلع


d_{AB} : distance of AB طول الضلع

AZ_{AB} : Azimuth of AB الاتجاه للضلع



رابعاً – خطأ الاغلاق Error of closure

بعد حساب المركبات الافقية و الراسية لكافة اضلاع المضلع، يتم حساب خطأ الاغلاق و الذي يمثل محصلة الاخطاء الناتجة من عملية القياس، اي يحتوي على الخطا الناتج من قياس المسافات و كذلك الخطا الناتج من قياس الزوايا الداخلية للمضلع، و يحسب كما يلي:



$$E_x = \sum \Delta x_i \quad , \quad E_y = \sum \Delta y_i$$

E_x : محصلة الخطا باتجاه x (المركبه السينيه لخطا الاغلاق)

E_y : محصلة الخطا باتجاه y (المركبه الصاديه لخطا الاغلاق)

اما مقدار خطأ الاغلاق فيمكن حسابه كما يلي: $E_T = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$

الاتجاه ربع الدائري لخطا الاغلاق E_T يحسب كما يلي: $\alpha = \tan^{-1} (E_x/E_y)$

خامساً – الخطأ النسبي او معامل الضبط Relative error or Ratio of accuracy

و يتم حساب الخطأ النسبي او معامل الضبط للمضلع (R) كما يلي: $R = E_T / \sum d_i$

و يحسب الخطأ النسبي على شكل كسر اعتيادي مثل 5000/1، 10000/1 و يتم مقارنة هذا الخطأ مع الخطأ المسموح به ضمن اعمال التضليح ضمن المواصفات الخاصة بها، فاذا كان مقدار الخطأ النسبي المحسوب من خلال اعمال التضليح اكبر من الخطأ النسبي ضمن المواصفات فعندئذ يجب اعادة القياسات من جديد و العكس بالعكس.

سادساً – تصحيح المركبات الافقية (Δx) و المركبات الراسية (Δy) للأضلاع**قاعدة البوصلة للتصحيح Compass Rule**

اذا كان الخطأ النسبي المحسوب لعملية التضليح واقع ضمن المواصفات و مقبول من ناحية الدقة، فيمكن توزيع الخطأ E_x و الخطأ E_y على المركبات الافقية و المركبات الراسية Δx ، Δy ، و على النحو التالي:

$$C_{x_k} = - E_x * d_k / \sum d_i \quad , \quad C_{y_k} = - E_y * d_k / \sum d_i$$

C_{x_k} : التصحيح للمركبة الافقية للضلع ، C_{y_k} : التصحيح للمركبة الراسية للضلع

d_k : طول الضلع ، $\sum d_i$: مجموع اطوال اضلاع المضلع

ثم يتم حساب المركبات الافقية و الراسية المصححة على النحو التالي:

$$\Delta x'_k = \Delta x_k + C_{x_k} \quad , \quad \Delta y'_k = \Delta y_k + C_{y_k}$$

✓ للتأكد من صحة الحسابات، يكون المجموع الجبري للمركبات الأفقية و الرأسية المصححة يساوي صفر.


$$\sum \Delta x' = 0 \quad , \quad \sum \Delta y' = 0$$

سابعاً - حساب الاحداثيات Computation of coordinate

بعد حساب المركبات الأفقية و الرأسية المصححة، يتم حساب احداثيات كافة نقاط المضلع، و على النحو التالي:

إذا كانت احداثيات النقطة A معلومة ، و المطلوب حساب احداثيات النقطة B ، تحسب من خلال المعادلة التالية:

$$(EB) X_B = X_A + \Delta x'_{AB} \quad , \quad (NB) Y_B = Y_A + \Delta y'_{AB}$$



ثامناً - حساب المسافة المعدلة و الاتجاه المعدل لكافة الاضلاع

بعد تصحيح المركبات الأفقية و الرأسية او تعديلها، فقد تم ضمناً تعديل المسافات و الاتجاهات لاضلاع المضلع، لذلك و بعد حساب الاحداثيات المصححة، يتم حساب المسافات بين نقاط المضلع و اتجاهات اضلاعه من خلال قاعدة الحسابات المعكوسة Inverse Computation.

المسافة بين نقطتين من نقاط المضلع مثلا A,B تحسب كما يلي:

$$d_{AB} = \sqrt{(\Delta x_{AB})^2 + (\Delta y_{AB})^2}$$

كما يحسب الاتجاه المعدل للضلع AB كما يلي:

$$\alpha_{AB} = \tan^{-1} (\Delta x_{AB} / \Delta y_{AB})$$

مثال :

المضلع ABCDE، الزوايا الداخلية المقيسه و المسافات بين نقاطه كما مبين في الجدول . المطلوب حساب الدقة النسبية لعملية التضلعي اذا علمت ان الاتجاه الدائري الكامل للمضلع AB هو 50.

| Point | Interior Angle | | | Side | Distance |
|-------|----------------|----|----|------|----------|
| | ° | ' | " | | |
| A | 92 | 00 | 04 | AB | 449.01 |
| B | 118 | 58 | 05 | BC | 810.02 |
| C | 39 | 39 | 00 | CD | 448.98 |
| D | 208 | 46 | 31 | DE | 448.01 |
| E | 80 | 36 | 10 | EA | 602.99 |

الحل:

أولاً - تصحيح الزوايا الداخلية

$$\sum_{\text{theo.}} = (n-2) * 180^\circ = 540^\circ 00' 00''$$

$$\sum_{\text{Meas.}} = 539^\circ 59' 50''$$

$$T.C = \sum_{\text{theo}} - \sum_{\text{Meas.}} = + 10''$$

$$\text{مقدار التصحيح لكل زاوية} = 10'' / 5 = +2''$$

| Point | Interior Angle | | | Corrected Angle | | |
|-------|----------------|----|----|-----------------|----|----|
| | ° | ' | " | ° | ' | " |
| A | 92 | 00 | 04 | 92 | 00 | 06 |
| B | 118 | 58 | 05 | 118 | 58 | 07 |
| C | 39 | 39 | 00 | 39 | 39 | 02 |
| D | 208 | 46 | 31 | 208 | 46 | 33 |
| E | 80 | 36 | 10 | 80 | 36 | 12 |
| | 539 | 59 | 50 | 540 | 00 | 00 |

ثانياً - حساب الاتجاه الدائري الكامل للاضلاع

ثالثاً - حساب المركبات الافقية و العمودية للاضلاع

| Point | Side | Corrected Angle | | | Azimuth | | | Distance | Δx | ΔY |
|-------|------|-----------------|----|----|---------|----|----|----------|------------|------------|
| | | ° | ' | " | ° | ' | " | | | |
| A | AB | 92 | 00 | 06 | 50 | 00 | 00 | 449.01 | 343.96 | 288.62 |
| B | BC | 118 | 58 | 07 | 111 | 01 | 53 | 810.02 | 756.06 | - 290.70 |
| C | CD | 39 | 39 | 02 | 251 | 22 | 51 | 448.98 | - 425.48 | - 143.35 |
| D | DE | 208 | 46 | 33 | 222 | 36 | 18 | 448.01 | - 303.28 | - 329.75 |
| E | EA | 80 | 36 | 12 | 322 | 00 | 06 | 602.99 | - 371.22 | 475.17 |
| | | | | | | | | 2759.01 | + 0.04 | - 0.01 |

رابعاً - خطأ الاغلاق Error of closure

$$E_x = \sum \Delta x_i = + 0.04 \quad , \quad E_y = \sum \Delta y_i = - 0.01$$

$$E_T = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = 0.041231$$

خامساً - الخطأ النسبي او معامل الضبط Relative error or Ratio of accuracy

$$R = E_T / \sum d_i = 1 / 66915.82$$