- **التمرين ( ) / الشكل ادناه يبين اجزاء لرافعة ميكانيكية (Screw Jack) المطلوب رسم قطاع امامي مجمع باستخدام برنامج الاوتوكادAuto CAD ، علما ان جميع الابعاد (mm) .**



3	Head	1	st - 37
2	Body	1	seamles.st
1	Spindle	1	st - 45
NO.	NAME	Off	Material
SCREW JACK			